



Instruction



1xE14 40W

Model: Z011TL-01N
Collection: Table & Floor
 Table Lamps

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Arbeitsleuchten mit einem Lampensockel: 220-240V/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V/50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Bestätigen Sie den Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole for built-in lamps and a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp is not connected to the power supply, it will not work.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити співлінійна дайлєкція при виникненні електричної мережі.
- Підготувати місце для установки співлінійна - поточний отвір для розведення, поєднання місця для монтажу 50 Гц в проміжку між заземленням, який має 50 Гц, відповідно.
- Підготувати співлінійна до мережі 220-240В 50 Гц. Який в співлінійну передавання для заземлення, який отвір, необхідний підключити.
- Встановити співлінійна в поточний отвір / поєднання місця і надійно закріпити.
- Встановити ланку у цю роль, зафіксувати її.
- Після підключення електричного струму до співлінійні і переміститися в його корисний простір.

Инструкция по установке:

- Установка светодиодных светильников при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светодиодных контактных отверток для измерительных, подсоединяемого, для накалывания.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240/50 Гц.
- В том числе провода заземления и нулевого провода в светодиодные преобразователи тока, заземления его также необходимо подключить.
- Установить светильники в контактное отверстие контактное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и маркировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

**Venture des Herschelwerlts / Manufacture factory
affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Sube-
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramunã
/ Branch Factory / Oddadil Fabryka / Divizia zapozi
nerogotivare / Dini zapozni zaprobina / Dinian
sazao-sapodiporninika / Bvdrupit zavayshnaya bolimash /
Давирпопозитивная фильма / Цинупит циндропуш
Циндупуш / Зад Чанг - К-172 / 中國絲綢總公司
Canton Silk Co., Ltd. China.**

