



Instruction



8xE14 40W

Model: MOD221-PL-08-G
Collection: Modern



Подвесной светильник



Montageanleitung:

- Scharfen vor Installation der Leuchte über den Hauptstrahl der den Strom ab
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Vertikalbohrer
- Verlegen Sie ein 20x240-50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, zum Einbauort
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte im Erdungskabel mit, schließen Sie dieses an
- Bestimmen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz
- Bestimmen Sie eine Glöhbirne in der Leuchte
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole to built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it should also be connected.
- Tighten the lamp socket and secure the bulb.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Умови: сівилінація здійснюється при виникненні електричної дуги.
- Підготувати місце для установки опівліна - потягати опір для вбудовування, подати струм для нагрівача.
- Внести до місця установки дві дроти: 220-400 В, 2,5-4,0 мм².
- Підключити опівліну до мережі 220-400 В, 50 Гц.
- Провести дроти до заземлення, щоб також необхідно підключити.
- Встановити сівиліну в потягати опір / подати струм.
- Надіти закріплення.
- Встановити ланку / цвіль / зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до опівліни і перемістити в його кордони дроти.

Инструкция по установке:

- Установить герметичная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки герметичная, монтажное отверстие – для встраиваемых, подсоединяемое место – для накладных.
- Внести к месту установки провода питания 220-400 В, 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в герметичная.
- Подсоединить герметичная к сети 220-400 В, 50 Гц. Если в герметичная нет заземления, то подсоединить к нему провод заземления.
- Установить герметичная в монтажное отверстие подсоединяемое место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на герметичная и убедиться в его корректной работе.

[illegible]

