



Instruction



LED
MAX 12W
560 Lumen

Model: P085PL-12W4K-W
Collection: Pendant



Pendant Lamps

This product contains a light source of energy efficiency class



Montageanleitung:

- Scharben Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlachten mit einem Lampenschirm: 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsbüchse, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Betreiben Sie eine Glöhbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, use the following steps:
 - Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
 - Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the power supply is not available, the lamp can be connected to a 220V 50Hz power supply.
 - Insert the lamp in the socket and fix the bulb.
 - Tighten the lamp and secure tightly.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установити сеплінула здійснюється при виникненні електричної мережі.
- Підготувати місце для установки сеплінула: нагородити отвір для вбудовування, посадкове місце для монтажу, вкрутити шуруп довжиною 100 мм, вкрутити шуруп довжиною 100 мм.
- Підключити сеплінула до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в сеплінула передбачений діод заземлення, тож також необхідно підключити.
- Встановити сеплінула в поточний отвір / посадкове місце і надійно закріпити.
- Встановити ланцюг у цюль / зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до сеплінула і переконатися в його коректній роботі.

Инструкция по установке:

- Установка герметичная осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки герметичного монтажного отсека: для внутренних помещений, последнее место - 10х14х140 мм.
- Вставить в крест установки провода и отвести 20х20х400 PL, в том числе провод заземления, чтобы он касался и герметичное устройство.
- Проверить герметичность монтажа, отключив электричество, подождав, чтобы прошло время, заземление его должно необходимо подключить.
- Установить герметичную монтажную отсек, последнее место и надежно закрепить.
- Установить лампу в школу и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verticut des Herschelwerks / Manufacture factory
Filière de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Slibe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramificação / Branch Factory / Oddział Fabryka / Omlina zavoda
izgotavljanja / Filia zavodu evropskima / Юлтин
завод-вспомогателен / Вулдурти заувалени болнишед /
Дарпозов заводдин филиали / Цинцунг цитрүмүр
Цинцунг цитрүмүр / Чинцунг цитрүмүр / Чинцунг цитрүмүр
Чинцунг цитрүмүр / Чинцунг цитрүмүр / Чинцунг цитрүмүр

